CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ET PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR

Aspirateur non filaire

FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS (cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	27/09/2024		
Nom ou marque commerciale du fournisseur	BEKO		
Adresse du fournisseur	266 Av du Président Wilson 93218 LA PLAINE St DENIS		
Référence du modèle donnée par le fournisseur	8916463200 - VRT96425VD		

Critère	Sous-critère	Note du sous- critère sur 10	Coefficient du sous critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100
CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	8,5	2	16,9	
DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS,	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	5,6	1		67,5
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	8,0	0,5	13,5	
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	7,9	0,5		
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES 3.	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	5,5	1		
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	6,1	0,5	13,1	
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	10,0	0,3	13,1	
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	7,8	0,2		
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	2,0	2	4,0	
CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIOUE	5.1 Assistance à distance sans frais	10,0	2	20,0	
Note de l'indice sur 10					6,8

^{*}liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

^{**}liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.